



# RAPPEL DE PRODUITS

17 avril 2013

## Avis de rappel de produits: Lubrifiants Castrol utilisés pour les moteurs deux temps

Nous vous informons qu'un risque de contamination par de l'eau de certains lots de lubrifiant moteur deux temps Castrol nous a été signalé et que notre société a décidé par mesure de précaution de procéder au rappel de ces lots.

Les produits et lots concernés, ont été mis en vente à compter du 3 septembre 2012 et sont les suivants :

Nom du produit	Numéros de lots
Top! 2T, 1L	C0000117618
Power 1 Racing 2T, 1L	C0000143802 ; C0000114275
2T, 1L	C0000 145859
Power 1 Scooter 2T, 1L	C0000147997 ; C0000119990



Emplacement et exemple de numéro de lot

### Que faire ?

Si vous êtes détenteur d'un bidon de lubrifiant provenant d'un des lots ci-dessus, nous vous demandons de ne pas utiliser le produit en question et si vous l'avez déjà utilisé, nous vous conseillons selon le cas de changer le mélange utilisé ou de vider le réservoir d'huile de graissage séparé.

### Qui contacter ?

Nous vous demandons de vous signaler au numéro vert suivant **0800 274 737** (du lundi au vendredi de 9 heure à 18 heure sauf jours fériés) ou par mail à l'adresse suivante [rappel-lubrifiant@equad.fr](mailto:rappel-lubrifiant@equad.fr) au plus tard le 31 juillet 2013 où toute information utile vous sera communiquée sur la récupération et le remplacement des produits.

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension.

La direction commerciale BP France



# RAPPEL DE PRODUIT

Avis de rappel de produits: Lubrifiants Castrol utilisés pour les moteurs deux temps

Produit	Numéro de lot
Top 2T, 1L	C0000117618
Power 1 Racing 2T, 1L	C0000143802
Power 1 Racing 2T, 1L	C0000114275
2T, 1L	C0000145859
Power 1 Scooter 2T, 1L	C0000147997
Power 1 Scooter 2T, 1L	C0000119990

